

内 部 仕 上 表					
階	室 名	床	巾木・腰壁	壁	天井
1	風除室	LIXIL:300角タイル	床同材立ち上げ	サンゲツ:TH32452 サンゲツ/TH32505(階段側壁面のみ)	吉野石膏:ソーラトン
1	エントランスホール	大建工業:コミュニケーションタフ DW(杉)	木製巾木:タモ/クリア塗装	サンゲツ:TH32452 一部リリカラ:LMT-15062 SLW:19-92B(10YR9.2/1)	EP塗装:22-85A(2.5Y8.5/0.5) アルミルーバー:RIKEN WE5004
1	カフェ	大建工業:コミュニケーションタフ DW(杉)	木製巾木:タモ/クリア塗装	サンゲツ:TH32452	EP塗装:22-85A(2.5Y8.5/0.5)
1	待合スペース 廊下	タジマ:PM-133M	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32452 サンゲツ/TH32505(階段正面壁のみ)	吉野石膏:ソーラトン
1	キッズコーナー	タジマ:PM-133M	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32452 グラフィック壁紙 ホーローパネル	吉野石膏:ソーラトン
1	実践女子大活動室	東リ:GA155	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32458	吉野石膏:ソーラトン
1	執務室	東リ:GA126	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32014	吉野石膏:ソーラトン
1	作業スペース(1)	東リ:GA155	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32601	吉野石膏:ソーラトン
1	作業スペース(2)	東リ:GA155	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32601	吉野石膏:ソーラトン
1	書庫(1)書庫(2)	床仕上げなし	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32459	吉野石膏:ジブトーン EP塗装:22-85A(2.5Y8.5/0.5)
1	個別相談ブース	東リ:GA155	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32459	吉野石膏:ソーラトン
1	調乳授乳室・給湯室	タジマ:PM-127M	床材立ち上げ	EP-G塗装:15-90D(5Y9/2)	吉野石膏:ジブトーン
1	機械室	防塵塗料	タジマ:HB-31	グラスウール	吉野石膏:ジブトーン
2	執務室	東リ:GA126	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32014	吉野石膏:ソーラトン
2	ミーティングルーム	東リ:GA155	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32459	吉野石膏:ソーラトン
2	倉庫(2)倉庫(3)	タジマ:PM-127M	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32459	吉野石膏:ジブトーン
2	書庫(3)	床仕上げなし	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32459	吉野石膏:ジブトーン
2	待合スペース 廊下	タジマ:PM-133M	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32452 サンゲツ/TH32507(階段正面壁のみ)	吉野石膏:ソーラトン
2	給湯室	タジマ:PM-127M	床材立ち上げ	EP-G塗装:19-90A(10YR9/0.5)	吉野石膏:ジブトーン
2	調乳授乳室	タジマ:PM-127M	床材立ち上げ	EP-G塗装:15-90D(5Y9/2)	吉野石膏:ソーラトン
2	職員更衣室(男)	タジマ:PM-105M	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32459	吉野石膏:ソーラトン
2	職員更衣室(女)	タジマ:PM-105M	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32459	吉野石膏:ソーラトン
2	職員休憩室(男)	タジマ:PM-115M	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32459	吉野石膏:ソーラトン
2	職員休憩室(女)	タジマ:PM-115M	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32459	吉野石膏:ソーラトン
2	相談室1	タジマ:PM-116M	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32459	吉野石膏:ソーラトン
2	相談室2	タジマ:PM-121M	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32459	吉野石膏:ソーラトン
2	相談室3	タジマ:PM-136M	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32459	吉野石膏:ソーラトン
2	相談室4	タジマ:PM-117M	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32459	吉野石膏:ソーラトン
2	相談室5	タジマ:PM-123M	タジマ:HB-31	サンゲツ:TH32459	吉野石膏:ソーラトン

[illegible]