

仲田小学校危険箇所改善要望及び対策一覧

点検日 R6.8.9

通し番号	危険箇所	現状	改善要望	回答内容	危険箇所	対策必要箇所	対策者							備考
							学校・教育委員会	交通管理者	道路管理者			緑と清流課	その他	
									市道路管理者	区画整理課	都道路管理者			
1	パーマやさん十字路 日野本町4丁目22	一中側から降りる坂道では、スピードが出るため、道(都道169に平行の)を走る車や自転車と事故の停止線があるが、必ず停止をし左右確認徹底する必要あり。 坂道には止まれの標識あり。坂道や、都道からの見通しが悪い。 止まれの白字を書き直して欲しい。 4箇所とも消え掛かっている。	とまれの白字の書き直し	・溶着業者に塗り直し依頼済	○	○		○						一時停止表示塗り直し済み
		注意喚起看板の設置	注意喚起看板の設置を検討する。	○	○			○						
2	とんがらし地蔵の十字路	本通りは、路面表示あり。 ミラーも2箇所あり。 真ん中を走る車からはミラーで見えるかもだが、駅方面から走る自転車からは、横道がミラーにうつらずに死角?になっている。 左右見ずに細い道を横ぎってくる自転車との事故の危険。	一時停止表示の塗り直し	・溶着業者に塗り直し依頼済	○	○		○						一時停止表示塗り直し済み
3	仲田小学校前交差点	蚕糸公園側の信号待ちスペースが狭く危険に感じることが多い。 セブンから小学校までの一本道は、白線(緑の中)からかなり飛び出る子がいる。こちら、雨の日の排水溝が溢れて歩けない部分からはみ出して道路に広がりやすくなっている。	排水の改善など	集水樹の清掃をする。	○	○			○					清掃実施済み
4	一中体育館裏 五差路 日野本町7丁目6	赤で路面着色されている。注意喚起の看板あり。4箇所に停止線あり。 色んな方向から車が来るので。五差路までの道も細く、車が通るとストレスで、数人で登校しているので危険。 車は、止まって、歩行者に譲ってくれる。ただし、自転車のマナー悪い。自転車止まらず直進したり、右側通行した場合、砂利道からの自転車や歩行者と事故の危険。砂利道から、道路にでるところで、急ブレーキをかけた子どもの自転車が転ぶ場面見たことあり。段差もあり、何かあった時車と接触の危険。	ミラーの設置	注意喚起看板の設置等を検討する。	○	○			○					
5	みのり幼稚園方面三差路 日野本町4丁目	ミラーあり。車の通りが多い。大型車も多い。 一中五叉路からの歩道の幅が細く子どもの自転車も乗れないほど。待機中左折の車に接触の危険(危険)自転車も歩行者にもこわいので、もう少し歩道を広げて欲しい。 一中方面からの自転車がミラーを見る際、だいたい手前からなら車が確認できるが、停止線なく、ギリギリまで進んだ場合、自転車や歩行者から車が見えない。 一中方面からの道に、ミラー見える位置で停止線を書くといいのでは？ みのり側から一中への道は、くの字に曲がり、見通し悪い。 右側通行の自転車がいた場合、正面衝突あり。	停止線	・既に南側に一時停止規制があり、優先道路である一中～幼稚園側の道路に一時停止規制を設けるのは妥当ではない。	○	—		—						
6	至誠第二保育園～ ニューロシティD棟下 (南西口の車路脇通路) 大字日野1111	ニューロを出て至誠第二保育園前は、送迎の車などが登校時間に多く通るのですが、通りの白線が消えかけているので引き直してほしい。 至誠第二保育を過ぎた横道の所が、反対側に家が建ち下校の際に、横道から出てくる車が、見えづらく危険。	白線の引き直し 鏡の設置	白線の引き直し-実施予定 鏡の設置-保育園と要調整	○	○				○				年度内引き直し予定
			一時停止表示の塗り直し	・溶着業者に塗り直し依頼済	○	○		○					一時停止表示塗り直し済み	
7	コア動物病院前 三差路 日野1207	コア動物病院前の交差点の手前(児童が登校時、赤の時に待つ場所)だけに止まれの表示が道に書かれていないので、書いてほしい。※中央と奥の場所には、止まれの表示が道に書かれている。	とまれの表示	実施予定 (交差点右折箇所には「学童多し注意」の注意喚起看板設置済)	○	○				○				年度内塗り直し予定

※いずれの対策についても予算措置が必要となります。
※○は対策実施予定